

H&P Ingenieure GmbH Albert-Schweitzer-Straße 1

Lüneburg, 19.06.2023

30880 Laatzen

Baugrunduntersuchung für eine Feuerwehr + Wohnbaufläche in Schneverdingen/Ehrhorn

Juni 2023



Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorgang
- 2. Planunterlagen
- 3. Durchgeführte Untersuchungen
- 4. Baugrundaufbau
- 4.1 Geländebeschreibung
- 4.2 Erkundeter Baugrundaufbau
- 5. Beurteilung des vorhandenen Baugrundes
- 5.1 Bebaubarkeit
- 5.2 Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden
- 5.3 Chemische Untersuchungsergebnisse
- 6. Homogenbereiche

Anlagen

- 1. Lageplan
- 2. Bohrprofile
- 3. Schichtenverzeichnisse
- 4. Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte (kf)
- 5. AGROLAB-Prüfberichte 2281904 und 2281905 (EBV-BM/BG)
- 6. Probenahmeprotokoll



1. Vorgang

Die H&P Ingenieure GmbH prüft für die Stadt Schneverdingen die Ausweisung einer Fläche für den Gemeindebedarf Feuerwehr und einer Wohnfläche in Schneverdingen/Erhorn, Poststraße.

Unser Büro wurde von der H&P Ingenieure GmbH mit Bodenuntersuchungen im Plangebiet beauftragt. In einer gutachterlichen Stellungnahme sollen die Ergebnisse hinsichtlich Bebaubarkeit für Feuerwehr und Wohnbaufläche, Versickerungsfähigkeit und Entsorgung bzw. Wiederverwertbarkeit der anstehenden Böden beurteilt werden. Die Ergebnisse werden mit diesem Bericht vorgelegt.

2. Planunterlagen

Für die Durchführung der Untersuchungen hat Herr Dirk Ausmeier von der H&P Ingenieure GmbH einen Lageplan mit eingetragenem Plangebieten und Grundriss der Feuerwehr zur Verfügung gestellt.

3. Durchgeführte Untersuchungen

Am 31.05.2023 hat unser Unternehmen im B-Plangebiet insgesamt 14 Rammkernsondierungen (BS 1 bis BS 14) nach DIN EN ISO 22475 im Durchmesser von 36-60 mm zur Erkundung des Baugrundes niedergebracht. Die Sondiertiefe betrug 3,0 m und 5,0 m.

Das Bohrgut wurde im Gelände durch Feldansprache hinsichtlich Bodenart und Zustand klassifiziert.

Die Höhen der Ansatzpunkte wurden eingemessen. Als Höhenbezugspunkt diente die Oberkante eines Schachtdeckels auf der Straße "Poststraße" (siehe Lageplan).

Die Ergebnisse der Sondierbohrungen wurden in Form von Schichtenverzeichnissen gemäß DIN 4022 festgehalten (Anlage 3). In Anlage 2 sind die Erkundungsergebnisse als Bohrprofile gem. DIN 4023 dargestellt.



Darüber hinaus ist an zwei Bohrpunkten (BS 5 und BS 13) die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens im Bohrlochverfahren bestimmt worden. Die Ergebnisse liegen in Anlage 4 vor.

Das Bohrgut im Bereich der Feuerwehr wurde bis ca. 1,0 m Tiefe beprobt und zu der Mischprobe (MP) MP "Schmelzwassersand" zusammengeführt.

Das Bohrgut im Bereich der geplanten Wohnbaufläche wurde bis ca. 3,0 m Tiefe beprobt und zu der Mischprobe (MP) MP "Schmelzwassersand" zusammengeführt.

Die Mischproben wurden der AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH in Kiel zur Untersuchung nach dem EBV-Untersuchungsumfang übergeben.

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen liegen in Form von AGROLAB-Prüfberichten mit den Nummern 2281904 (Feuerwehr/BM-BG) und 2281905 (Wohnbaufläche/BM-BG) als Anlage 5 vor. Das zugehörige Probenahmeprotokoll liegt als Anlage 6 vor.

4. Baugrundaufbau

4.1 Geländebeschreibung

Das Bebauungsplangebiet besteht derzeit aus Acker- und Wiesenflächen, die ein leichtes Gefälle in Richtung Südosten aufweisen.

4.2 Erkundeter Baugrundaufbau

An der Geländeoberfläche steht Mutterboden in einer Schichtdicke von ca. 0,30-0,60 m an. Dem Mutterboden folgen bis zur Bohrendteufe Schmelzwassersande.

Die **Lagerungsdichte** der Sande ist über den Bohrfortschritt als mitteldicht bis dicht abgeschätzt worden.

Das **Grundwasser** wurde zum Erkundungszeitpunkt nach Abschluss der Bohrarbeiten in Tiefen zwischen 2,45 m und 2,80 m unter dem Niveau des Höhenbezugspunktes angetroffen.



Es wird empfohlen, den Bemessungswasserstand bei etwa 2,00 m unter dem Niveau des Höhenbezugspunktes anzunehmen.

5. Beurteilung des vorhandenen Baugrundes

5.1 Bebaubarkeit

Wohnbaufläche

Die nachfolgenden Aussagen können nur allgemeinen Charakter haben, da die Bauwerkslasten, die Gründungsarten und -tiefen und letztlich der genaue Baugrundaufbau unter den einzelnen Gebäuden nicht bekannt sind. Eine Überprüfung des Baugrundes für jedes Bauvorhaben wird vorausgesetzt.

Die Schmelzwassersande können als gut tragfähig gelten.

Gründungen auf Streifenfundamenten ohne besondere Maßnahmen sollten möglich sein.

Bei einer Unterkellerung werden aufgrund des Grundwasserstandes je nach Einbindetiefe eine Grundwasserabsenkung und eine Ausführung als weiße Wanne erforderlich.

<u>Feuerwehr</u>

Der Mutterboden ist vollständig abzutragen.

Für den Bodenaustausch und eine ggf. geplante Anhebung des Geländes ist gut wasserdurchlässiger Füllsand ($kf = 1x \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$) zu verwenden, welcher lagenweise bis auf mind. mitteldichte Lagerungsdichte verdichtet einzubauen ist.

Das geplante Gebäude kann dann flach auf Streifenfundamenten in einer frostsicheren Mindesteinbindetiefe von 0,8 m gegründet werden. Für die Fundamente ist ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von

$$\sigma_{R,d} = 280 \text{ kN/m}^2$$

einzuhalten.



Für die Bemessung der Sohle kann ergänzend ein charakteristisches Bettungsmodul von

$$k_{s,k} = 25 \text{ MN/m}^3$$

angesetzt werden.

Es sind Setzungen von ≤ 1,0 cm und entsprechend geringeren Setzungsunterschieden zu erwarten.

5.2 Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden

Im Bohrlochverfahren sind folgende kf-Werte ermittelt worden:

| Lage | Bodengruppe | kf-Wert |
|-------|----------------|----------------------------------|
| | nach Ansprache | |
| | | |
| BS 5 | Sand, SE | $4,1 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ |
| BS 13 | Sand, SE-SW | 1,1 x 10 ⁻⁵ m/s |

Gemäß ATV-Arbeitsblatt A 138 sind Böden mit Wasserdurchlässigkeiten zwischen 1×10^{-6} m/s und 1×10^{-3} m/s zur Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist bei Betrachtung der Wasserdurchlässigkeiten der Sandböden damit gut möglich.

5.3 Chemische Untersuchungsergebnisse

Feuerwehr (BS 1 bis BS 4)

Nach dem AGROLAB-Prüfbericht 2281904 ist die Mischprobe (MP) MP "Schmelzwassersand" in den EBV-Zuordnungswert BM/BG 0 einzustufen.

Wohnbaufläche (BS 6 bis BS 14)

Nach dem AGROLAB-Prüfbericht 2281904 ist die Mischprobe (MP) MP "Schmelzwassersand" in den EBV-Zuordnungswert BM/BG 0 einzustufen.



6. Homogenbereiche

Für die Ausschreibung wird die Ausweisung folgender Homogenbereiche empfohlen:

A) Mutterboden

Benennung (DIN 4022) Sand, humos

Bodengruppe (DIN 18196) OH

Bodenklasse (DIN 18300) 1

Anteil an Steinen und Blöcken <5%

B) Schmelzwassersande

Benennung (DIN 4022) Mittelsande, schwach kiesig

bis stark kiesig

Bodengruppe (DIN 18196) SE/SE-SW

Bodenklasse (DIN 18300) 3

Anteil an Steinen und Blöcken <5%

Frostsempfindlichkeitsklasse F1

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (kf) 1,1 x 10⁻⁴ bis 4,1 x 10⁻⁵ m/s

Wichte, erdfeucht cal γ = 18-19,0 kN/m³

Wichte unter Auftrieb cal $\gamma' = 10-11,0 \text{ kN/m}^3$

Reibungswinkel cal $\phi' = 33-34^{\circ}$

Kohäsion cal c' = 0.0 kN/m^2

Steifemodul cal $E_S = 60,0-80,0 \text{ MN/m}^2$


Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht


EBV-Zuordnungswert BM/BG 0


Lüneburg, 19.06.2023

i.A. J. Bollen B. Eng

Maßstab: ohne Büro für Bodenprüfung GmbH Baugrunderkundung für eine Feuerwehr + Saatkamp 21 Wohnbaufläche in Schneverdingen/Erhorn-21335 Lüneburg Anlage Nr. Lage der Ansatzpunkte Tel.: 04131/935311 Ausführungsdatum: 31.05.2023 Öffentliche Grünfläche BS 2/-0,69 m BS 1/-0,67 m BS 4/-0,60 m BS 3/-0,59 m BS 5/-0,54 m Feuerwehr BS 6/-0,52 m OK Schachtdeckel auf der Straße = 0,00 m BS 14/-0,54 m BS 13/-0,71 m BS 7/-0,60 m BS 12/-0,55 m Wohnbauflächen BS 11/-0,46 m BS 8/-0,71 m BS 10/-0,45 m BS 9/-0,47 m Lageplan zum Plangebiet in Ehrhorn Entwicklung einer Fläche für den Gemeinbedarf Feuerwehr, Öffentliche Grünfläche, Wohnbaufläche und Mischgebiet Geltungsbereich gesamt ca. 17.149 m² M1:1500 (A3)







Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Vorhaben: Baugrunderkundung für eine Feuerwehr + Wohnbaufläche in Schneverdingen/Ehrhorn Datum: **Bohrung** BS₁ / Blatt: 1 -0,67 m Höhe: 31.05.2023 2 3 5 Entnommene Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m Beschaffenheit Beschaffenheit Bohrwerkzeuge in m unter e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Übliche Geologische Benennung 1) gehalt Benennung Gruppe a) Sand, humos b) 0.40 c) d) leicht e) dunkelbraun i) h) Mutterboden g) Mutterboden ОН Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig - kiesig b) Grundwasser ab 2.00 m 5.00 c) mittelschwerbeige, grau schwer h) i) Sand Schmelzwassersand SE - SW a) b) c) d) f) h) i) g) a) b) c) d) e) f) h) i) g) a) b) c) d) e) h) i) 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | hneverdingen/ | Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Datu | m: | |
| Bohr | ung | g BS 2 / Blatt | : 1 | | Höhe: -0 | ,69 m | 31.0 | 5.2023 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | Bemerkungen | 1 | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | Sonderprobe | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | |
| 0.40 | b) | | | | | | | | |
| 0.10 | c) | | d) leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robsandig, | | | | | | |
| 3.00 | b) | Grundwasser ab 2.05 m | | | | | | | |
| | c) | | d) mittelschwer- schwer | grau | | | | | |
| | f) | Sand | g) Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| 1) Fintr | adur | ng nimmt der wissenschaf | fliche Bearbeiter vor | • | | | • | | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 3 / Blatt | : 1 | | | Höhe: -0 | ,59 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.30 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkell | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.20 m | | | | | | | | |
| | c) | | d) | mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agui | ng nimmt der wissenschaf | tlich | e Bearbeiter vor | | | | <u> </u> | 1 | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 4 / Blatt | : 1 | | | Höhe: -0 | ,60 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.60 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkell | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 3.00 | b) | Grundwasser ab 2.20 m | | | | | | | | |
| | c) | | d) | mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tliche | e Bearbeiter vor | ı | | | | 1 | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.5

Vorhaben: Baugrunderkundung für eine Feuerwehr + Wohnbaufläche in Schneverdingen/Ehrhorn Datum: **Bohrung** BS₅ / Blatt: 1 -0,54 m Höhe: 31.05.2023 2 3 5 Entnommene Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m Beschaffenheit Beschaffenheit Bohrwerkzeuge in m unter e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Übliche Geologische Benennung 1) gehalt Benennung Gruppe a) Sand, humos b) 0.30 c) d) leicht e) dunkelbraun i) f) h) Mutterboden g) Mutterboden ОН Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig b) Grundwasser ab 2.20 m 3.00 c) mittelschwere) beige schwer h) i) Sand Schmelzwassersand SE a) b) c) d) f) h) i) g) a) b) c) d) e) f) h) i) g) a) b) c) d) e) h) i) 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhab | en: | Baugrunderkundung für | eine Feuerwehr + Wohnbau | ufläche in Sc | hneverdinger | n/Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Datu | ım: | |
| Bohr | ung | g BS 6 / Blatt | :: 1 | | Höhe: - | 0,52 m | 31.0 | 5.2023 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodena und Beimengungen | rt | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | J ¹⁾ | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung ¹⁾ | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | |
| 0.40 | b) | | | | | | | | |
| 0.40 | c) | | d) leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, s grobsandig, schwach fei | | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.20 m | | | | | | | |
| 0.00 | c) | | d) mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) Schmelzwassersand | h) SE | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | 1 | ı | ı | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| 1) Einti | agur | ng nimmt der wissenscha | ftliche Bearbeiter vor | 1 | | | -1 | | I |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhab | en: | Baugrunderkundung für | eine Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Sc | hneverdinger | n/Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Datu | ım: | |
| Bohr | ung | g BS 7 / Blatt | :: 1 | | Höhe: - | 0,60 m | 31.0 | 5.2023 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodena und Beimengungen | rt | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | 1 1) | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung ¹⁾ | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | |
| 0.35 | b) | | | | | | | | |
| 0.33 | c) | | d) leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | grobsandig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 1.90 m | | | | | | | |
| 0.00 | c) | | d) mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | 1 | ı | ı | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | ı | | 1 | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| 1) Einti | agur | ng nimmt der wissenscha | ftliche Bearbeiter vor | <u>I</u> | I | | 1 | l . | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhab | en: | Baugrunderkundung für | eine Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Sc | hneverdinger | n/Ehrhorn | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Datu | ım: | |
| Bohr | ung | g BS 8 / Blatt | :: 1 | | Höhe: - | 0,71 m | 31.0 | 5.2023 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodena und Beimengungen | rt | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| | b) | Ergänzende Bemerkung | J ¹⁾ | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| m unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung ¹⁾ | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | |
| 0.30 | b) | | | | | | | | |
| 0.30 | c) | | d) leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | grobsandig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 1.90 m | | | | | | | |
| 0.00 | c) | | d) mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | ı | | 1 | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| 1) Einti | agur | ng nimmt der wissenscha | ftliche Bearbeiter vor | I . | 1 | | | l . | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | en: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | fläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 9 / Blatt | : 1 | | | Höhe: -(|),47 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodena und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | ı | Entnom Prob | imene en |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.35 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.00 m | | | | | | | | |
| 5.00 | c) d) mittelschwer- e) beige, grau schwer | | | | | | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Fintr | adur | ng nimmt der wissenscha | flich | e Rearheiter vor | | | | | | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 10 / Bla | itt: 1 | | | Höhe: -0 | ,45 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.30 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkell | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.00 m | | | | | | | | |
| | c) | | d) | mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tlich | e Bearbeiter vor | ı | <u> </u> | | <u> </u> | | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 11 / Bla | itt: 1 | | | Höhe: -0 | ,46 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.30 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkell | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.00 m | | | | | | | | |
| | c) | | d) | mittelschwer- schwer | e) beige, | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tlich | e Bearbeiter vor | • | | | • | | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Bohr | ung | g BS 12 / Bla | tt: 1 | | | Höhe: -(|),55 m | Datu 31.0 | m: 5.2023 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | mene en |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung ¹⁾ | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.35 | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robs | andig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.00 m | | | | | | | | |
| | c) d) mittelschwer- e) beige, grau schwer | | | | | grau | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tlich | e Bearbeiter vor | 1 | 1 | | | I | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | n: | Baugrunderkundung für | eine Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------|-----------------|
| Bohr | ınc | BS 13 / Bla | | | Höhe: -0 |),71 m | Datu | | |
| Dom | ariç | , DO 10 7 Bla | | | rionec | 5,7 T TII | 31.0 | 5.2023 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung ¹⁾ | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | |
| 0.35 | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) leicht | e) dunkel | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | robsandig, | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.00 m | | | | | | | |
| 0.00 | c) | | d) mittelschwer- schwer | grau | | | | | |
| | f) | Sand | g) Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | e) | | | | | |
| | f) | | g) | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tliche Bearbeiter vor | | 1 | | | <u> </u> | |

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Vorhabe | en: | Baugrunderkundung für | eine | Feuerwehr + Wohnbau | ıfläche in Scl | nneverdingen | /Ehrhorn | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----|---------------------------|
| Bohr | ung | g BS 14 / Bla | itt: 1 | | | Höhe: -0 |),54 m | Datum: 31.05.2023 | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | Benennung der Bodenar und Beimengungen | t | | | Bemerkungen | | Entnom Prob | | |
| m | b) | Ergänzende Bemerkung | 1) | | | | Sonderprobe Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) | Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- kante) |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) | Geologische Benennung 1) | h) ¹⁾ Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | |
| | a) | Sand, humos | | | | | | | | |
| 0.30 | b) | b) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | leicht | e) dunkell | braun | | | | |
| | f) | Mutterboden | g) | Mutterboden | h) OH | i) | | | | |
| | a) | Mittelsand, feinsandig, g schwach kiesig - kiesig | | | | | | | | |
| 5.00 | b) | Grundwasser ab 2.10 m | | | | | | | | |
| | c) | | d) mittelschwer- e) beige, grau | | grau | | | | | |
| | f) | Sand | g) | Schmelzwassersand | h) SE - SW | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| | a) | | | | | | | | | |
| | b) | 0) | | | | | | | | |
| | c) | | d) | | e) | | | | | |
| | f) | | g) | | h) | i) | | | | |
| 1) Eintr | agur | ng nimmt der wissenschaf | tlich | e Bearbeiter vor | • | | | • | | |

Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes (k_f-Wert)

nach der Methode

Versickerung im Bohrloch

WELL PERMEAMETER METHOD

Geländedaten

Feuerwehr Ehrhorn

Sondierpunkt: BS 5

Projekt:

Datum: 31.05.2023

Eingabewerte 83 mm Skala Wasserbehälter min Messdauer cm Durchmesser Bohrloch Wassertemperatur **0,12** m "h" konstanter Wasserstand im Bohrloch **1,00** m "BL" Sohle Bohrloch **2,20** m "GW" Grundwasserspiegel / undurchlässige Schicht

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007 www.wiltschut.de

Kalkulation

Randbedingungen - Zwischenwerte:

Versickerungsmenge 847 ml
Versickerungszeit 300 sec

Infiltrationsrate "Q" 2,8 ml/s <=> 2,8E-6 m³/s

Radius-Bohrloch "r" 0,03 m

Wert "h" 0.12 m

Wert "H" 1,32 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch

Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskosität an

Wassertemperatur 10 °C

für h <=H <=3h gilt II:
$$k_{10} = k_{\epsilon} = \frac{QV}{2\pi h^2} \left[\frac{\ln\left(\frac{h}{r}\right)}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\left(\frac{h}{H}\right)^{1}} \right] [m/s]$$

für H < h gilt III:
$$k_{10} = k_{f} = \frac{QV}{2\pi h^{2}} \left[\frac{\ln\left(\frac{h}{r}\right)}{\left(\frac{h}{H}\right)^{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{h}{H}\right)^{2}} \right] [m/s] \qquad *)$$

berechneter k_f -Wert nach Formel I, da H > 3h:

4.1 * 10⁻⁵ m/s

entspricht 147,4 mm/h entspricht 353,8 cm/d

*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes (k_f-Wert)

nach der Methode

Versickerung im Bohrloch

WELL PERMEAMETER METHOD

Geländedaten

Projekt: Feuerwehr Ehrhorn

Sondierpunkt: BS 13

Datum: 31.05.2023

Eingabewerte 264 mm Skala Wasserbehälter min Messdauer cm Durchmesser Bohrloch Wassertemperatur **0,12** m "h" konstanter Wasserstand im Bohrloch **1,00** m "BL" Sohle Bohrloch **2,00** m "GW" Grundwasserspiegel / undurchlässige Schicht

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007 www.wiltschut.de

Kalkulation

Randbedingungen - Zwischenwerte:

Versickerungsmenge 2693 ml Versickerungszeit 360 sec

Infiltrations rate "Q" 7,5 ml/s \iff 7,5E-6 m³/s

Radius-Bohrloch "r" 0,03 m

Wert "h" 0,12 m

Wert "H" 1.12 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch

Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskosität an

Wassertemperatur 10 °C

für h <=H <=3h gilt II:
$$k_{10} = k_{\epsilon} = \frac{QV}{2\pi h^2} \left[\frac{\ln\left(\frac{h}{r}\right)}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\left(\frac{h}{H}\right)^{1}} \right] [m/s]$$

für H < h gilt III:
$$\mathbf{k}_{10} = \mathbf{k}_t = \frac{QV}{2\pi h^2} \left[\frac{\ln\left(\frac{h}{r}\right)}{\left(\frac{h}{H}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{h}{H}\right)^2} \right] [\text{m/s}]$$
*

berechneter k_f-Wert nach Formel I, da H > 3h:

1.1 * 10 ⁻⁴ m/s

entspricht 390,7 mm/h entspricht 937,8 cm/d

*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Saatkamp 21 21335 Lüneburg

> Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 2281904, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion

2281904 BV: Feuerwehr Ehrhorn Auftrag

Analysennr. 895373 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 05.06.2023 Probenahme 30.05.2023 Auftraggeber Probenehmer

MP "Schmelzwassersand" Kunden-Probenbezeichnung

> BM/BG-0 Lehm,

BM/BG-0 BM/BG-0 Einheit Ergebnis Sand Schluff Ton BM/BG-0* Best.-Gr.

Feststoff

Verfahren sind mit

| Masse Laborprobe | kg | ° 1,60 | | | | | 0,02 |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Fraktion < 2 mm (Wägung) | % | 95,4 | | | | | 0,1 |
| Fraktion > 2 mm | % | 4,6 | | | | | 0,1 |
| Trockensubstanz | % | ° 97,4 | | | | | 0,1 |
| Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | | | |
| Wassergehalt | % | ° 2,60 | | | | | |
| Kohlenstoff, org., freisetzbar 400°C (TOC400) | % | 0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| EOX | mg/kg | <0,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| Königswasseraufschluß | | | | | | | |
| Arsen (As) | mg/kg | 1,10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| Blei (Pb) | mg/kg | <5,00 | 40 | 70 | 100 | 140 | 5 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,06 | 0,4 | 1 | 1,5 | 1 | 0,06 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 2,17 | 30 | 60 | 100 | 120 | 1 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | <2,00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 2 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 2,37 | 15 | 50 | 70 | 100 | 2 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg | <0,066 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,066 |
| Thallium (TI) | mg/kg | <0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| Zink (Zn) | mg/kg | <6,00 | 60 | 150 | 200 | 300 | 6 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50 | | | | 300 | 50 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) | mg/kg | <50 | | | | 600 | 50 |
| Naphthalin | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Acenaphthylen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Fluoren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Chrysen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |

Seite 1 von 5



Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Jens Radicke Dr. Stephanie Nagorny





BM/BG-0

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion

Auftrag **2281904** BV: Feuerwehr Ehrhorn

Analysennr. **895373** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

| | | | | BM/BG-0 | Lehm, | BM/BG-0 | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | Einheit | Ergebnis | Sand | Schluff | Ton | BM/BG-0* | BestGr. |
| | Benzo(k)fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| et. | Benzo(a)pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,05 |
| ichr | Dibenzo(ah)anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| gekennzeichnet | Benzo(ghi)perylen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| eker | Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| * | PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV | mg/kg | <1,0 #5) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Symbol | PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021 | mg/kg | <1,0 ×) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| em (| PCB (28) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| it d | PCB (52) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| ngu | PCB (101) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| is us | PCB (138) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| Verfahren sind mit dem | PCB (118) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| Verf | PCB (153) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| erte | PCB (180) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| diti | PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021*) | mg/kg | <0,010 x) | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| akkreditierte | PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV *) | mg/kg | <0,010 #5) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |

| diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht a | Eluat | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|---------|------|
| 당 | Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm | | | | | | | |
| ließ | Fraktion < 32 mm | % | ° 100 | | | | | 0,1 |
| ssc | Fraktion > 32 mm | % | ° <0,1 | | | | | 0,1 |
| r. Au | Eluat (DIN 19529) | | ۰ | | | | | |
| itier | Trübung nach GF-Filtration | NTU | 47 | | | | | 0,2 |
| kred | Temperatur Eluat | °C | 21,8 | | | | | 0 |
| 3 a X | pH-Wert | | 8,3 | | | | | 2 |
| 2018 | elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 12,0 | | | | 350 | 10 |
| 025: | Sulfat (SO4) | mg/l | <1,0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
| 17 | Arsen (As) | μg/l | <1 | | | | 8-13 | 1 |
| Ä | Blei (Pb) | μg/l | <1 | | | | 23-43 | 1 |
| <u>S</u> | Cadmium (Cd) | μg/l | <0,3 | | | | 2-4 | 0,3 |
| Ш | Chrom (Cr) | μg/l | <3 | | | | 10-19 | 3 |
| | Kupfer (Cu) | μg/l | <5 | | | | 20-41 | 5 |
| näß | Nickel (Ni) | μg/l | <7 | | | | 20-31 | 7 |
| ger | Quecksilber (Hg) | μg/l | <0,030 | | | | 0,1 | 0,03 |
| sind | Thallium (TI) | μg/l | <0,05 | | | | 0,2-0,3 | 0,05 |
| ıren | Zink (Zn) | μg/l | <30 | | | | 100-210 | 30 |
| ərfah | 1-Methylnaphthalin | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| 'n. | 2-Methylnaphthalin | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| itete | Naphthalin | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| ərich | Acenaphthylen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| r E | Acenaphthen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| nme | Fluoren | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| 0 K | Phenanthren | μg/l | 0,022 | | | | | 0,01 |
| em | Anthracen | μg/l | <0,010 (+) | | | | | 0,01 |
| dies | Fluoranthen | μg/l | 0,019 | | | | | 0,01 |

Seite 2 von 5

Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00



Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Jens Radicke Dr. Stephanie Nagorny



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

> **Datum** 16.06.2023

Kundennr.

20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion

Auftrag

2281904 BV: Feuerwehr Ehrhorn

Analysennr.

895373 Mineralisch/Anorganisches Material

BM/BG-0

Kunden-Probenbezeichnung

MP "Schmelzwassersand"

| | | Cinhoit | Frachnic | BM/BG-0 Sand | Lehm, Schluff | BM/BG-0 Ton | DM/DC 0* | Doot Cr |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|---------|
| | | Einheit | Ergebnis | Sanu | Scriuii | 1011 | BM/BG-0* | BestGr. |
| | Pyren | μg/l | 0,011 | | | | | 0,01 |
| et. | Benzo(a)anthracen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| ichr | Chrysen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| nnze | Benzo(b)fluoranthen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| gekennzeichnet | Benzo(k)fluoranthen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| 6 | Benzo(a)pyren | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| * | Dibenzo(ah)anthracen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| Symbol | Benzo(ghi)perylen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| n S) | Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| t dem | PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV | µg/l | 0,057 #5) | | | | 0,2 | 0,05 |
| sind mit | PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021 | µg/l | 0,052 x) | | | | 0,2 | 0,05 |
| Verfahren s | Naphthalin/MethylnaphSumme gem. ErsatzbaustoffV | μg/l | <0,050 #5) | | | | 2 | 0,05 |
| | Naphthalin/MethylnaphSumme gem. BBodSchV 2021 | µg/l | <0,050 x) | | | | 2 | 0,05 |
| tierte | PCB (28) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| redi | PCB (52) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| 촳 | PCB (101) | µg/l | <0,00060 (NWG) bw) | | | | | 0,002 |
| icht | PCB (118) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| Ausschließlich nicht akkreditierte | PCB (138) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| ließ | PCB (153) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| sch | PCB (180) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| - | PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV | µg/l | <0,0030 #5) | | | | 0,01 | 0,003 |
| itiert. | PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 | μg/l | <0,0030 ^{x)} | | | | 0,01 | 0,003 |

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Labor GmbH Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden

DIN 19539: 2016-12

Seite 3 von 5 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

17025:2018 akkredi

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. #5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe

Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt. bw) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da der Methodenblindwert erhöht und kein ausreichendes Probenmaterial für eine Wiederholung der Analyse

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "-....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

gekennzeichnet

Symbol

mit dem

Verfahren sind

nicht

Ausschließlich

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

Prüfberichtsversion

Auftrag 2281904 BV: Feuerwehr Ehrhorn

Analysennr. 895373 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 12846: 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 7027: 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 27888: 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 38404-4: 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Für die Messung nach DIN 38407-2 : 1993-02 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-37: 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Für die Eluaterstellung wurden 250 g Trockenmasse +/- 12,5 g mit 500 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24 h eluiert. Die Fest-/Flüssigphasentrennung erfolgte für mobilisierbare anorganische Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für mobilisierbare organische Stoffe gemäß Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prüfungen: 05.06.2023 Ende der Prüfungen: 14.06.2023

M. Goldner

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Melina Göllner, Tel. 0431/22138-582





Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion 2

Auftrag 2281904 BV: Feuerwehr Ehrhorn

Analysennr. **895373** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

Methodenliste

Feststoff

Berechnung: Fraktion > 32 mm Wassergehalt

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter *): PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg) **DIN EN 13657 : 2003-01 :** Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: 2005-01 + LAGA KW/04: 2019-09 (Schüttelextr.): Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14346: 2007-03, Verfahren A: Trockensubstanz

DIN EN 16171: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)*): PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A): Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren

Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 19529 : 2015-12 : Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm Eluat (DIN 19529) **DIN 19539: 2016-12** (DIN 19539) Kohlenstoff, org., freisetzbar 400°C (TOC400)

DIN 19747: 2009-07: Masse Laborprobe Fraktion < 32 mm Fraktion < 2 mm (Wägung) Fraktion > 2 mm Analyse in der Fraktion < 2 mm

DIN 38414-17: 2017-01: EOX

<u>Eluat</u>

Symbol

mit dem

sind

Verfahren

akkreditierte

nicht

Ausschließlich

2018

ISO/IEC

Ш

N

gemäß

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021

Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ErsatzbaustoffV Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. BBodSchV 2021

PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 : Sulfat (SO4) **DIN EN ISO 10523 : 2012-04 :** pH-Wert **DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :** Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

DIN EN ISO 7027 : 2000-04 : Trübung nach GF-Filtration **DIN EN 27888 : 1993-11 :** elektrische Leitfähigkeit

DIN 38404-4 : 1976-12 : Temperatur Eluat

DIN 38407-2: 1993-02: PCB (28)

DIN 38407-37 : 2013-11 : PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN 38407-39: 2011-09: 1-Methylnaphthalin 2-Methylnaphthalin Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen

Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors





Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

BFB Büro für Bodenprüfung GmbH Saatkamp 21 21335 Lüneburg

> Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 2281905, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion

2281905 BV: Wohnbaufläche Ehrhorn Auftrag Analysennr. 895383 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 05.06.2023 Probenahme 30.05.2023 Probenehmer **Auftraggeber**

| Feststoff Masse Laborprobe Fraktion < 2 mm (Wägung) Fraktion > 2 mm Trockensubstanz Analyse in der Fraktion < 2mm Wassergehalt Kohlenstoff, org., freisetzbar 400°C (TOC400) EOX | Einheit | Ergebnis | BM/BG-0 Sand | BM/BG-0 Lehm, Schluff | BM/BG-0 Ton | BM/BG-0* | BestGr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|---------|
| Feststoff | | | | | | | |
| Masse Laborprobe | kg | ° 1,90 | | | | | 0,02 |
| Fraktion < 2 mm (Wägung) | % | 91,7 | | | | | 0,1 |
| Fraktion > 2 mm | % | 8,3 | | | | | 0,1 |
| Trockensubstanz | % | ° 96,2 | | | | | 0,1 |
| Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | | | |
| Wassergehalt | % | ° 3,80 | | | | | |
| Kohlenstoff, org., freisetzbar 400°C (TOC400) | % | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| EOX | mg/kg | <0,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| Königswasseraufschluß | | | | | | | |
| Arsen (As) | mg/kg | <1,00 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| Blei (Pb) | mg/kg | <5,00 | 40 | 70 | 100 | 140 | 5 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,06 | 0,4 | 1 | 1,5 | 1 | 0,06 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 2,82 | | 60 | 100 | 120 | 1 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | <2,00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 2 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 2,93 | | 50 | 70 | 100 | 2 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg | <0,066 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,066 |
| Thallium (TI) | mg/kg | <0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| Zink (Zn) | mg/kg | 8,07 | 60 | 150 | 200 | 300 | 6 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50 | | | | 300 | 50 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) | mg/kg | <50 | | | | 600 | 50 |
| Naphthalin | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Acenaphthylen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Fluoren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Chrysen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |



Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Jens Radicke Dr. Stephanie Nagorny





Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion

Auftrag 2281905 BV: Wohnbaufläche Ehrhorn Analysennr. 895383 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

| · | Einheit | Ergebnis | BM/BG-0 Sand | BM/BG-0 Lehm, Schluff | BM/BG-0 Ton | BM/BG-0* | BestGr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|---------|
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| ਰੂ Benzo(a)pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,05 |
| Dibenzo(ah)anthracen | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| N Danza(ahi)nandan | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| # Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | <0,010 (NWG) | | | | | 0,05 |
| PAK EPA Summe gem. | mg/kg | <1,0 #5) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021 | mg/kg | <1,0 ×) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| PCB (28) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB (52) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB (101) *) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB (138) 7 PCB (118) 7 PCB (153) 7 | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB (153) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB (180) | mg/kg | <0,0010 (NWG) | | | | | 0,005 |
| PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021*) | mg/kg | <0,010 x) | , | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| PCB (180) PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 *) PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV *) | mg/kg | <0,010 #5) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |

| nicht | Eluat | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|---------|------|
| lich | Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm | | | | | | | |
| Jließ | Fraktion < 32 mm | % | ° 100 | | | | | 0,1 |
| ssch | Fraktion > 32 mm | % | ° <0,1 | | | | | 0,1 |
| : Au | Eluat (DIN 19529) | | • | | | | | |
| itiert | Trübung nach GF-Filtration | NTU | 23 | | | | | 0,2 |
| kred | Temperatur Eluat | °C | 21,8 | | | | | 0 |
| 3 ak | pH-Wert | | 8,8 | | | | | 2 |
| 2018 | elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 16,0 | | | | 350 | 10 |
|)25: | Sulfat (SO4) | mg/l | 1,2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
| 17 | Arsen (As) | μg/l | <1 | | | | 8-13 | 1 |
| /IEC | Blei (Pb) | μg/l | 3 | | | | 23-43 | 1 |
| SC | Cadmium (Cd) | μg/l | <0,3 | | | | 2-4 | 0,3 |
| EN | Chrom (Cr) | μg/l | <3 | | | | 10-19 | 3 |
| | Kupfer (Cu) | µg/l | <5 | | | | 20-41 | 5 |
| näß | Nickel (Ni) | μg/l | <7 | | | | 20-31 | 7 |
| gel | Quecksilber (Hg) | μg/l | <0,030 | | | | 0,1 | 0,03 |
| sinc | Thallium (TI) | μg/l | <0,05 | | | | 0,2-0,3 | 0,05 |
| ıren | Zink (Zn) | μg/l | <30 | | | | 100-210 | 30 |
| ərfah | 1-Methylnaphthalin | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| n Ve | 2-Methylnaphthalin | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| itete | Naphthalin | μg/l | <0,010 (+) | | | | | 0,01 |
| ərich | Acenaphthylen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| nt be | Acenaphthen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| nme | Fluoren | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich | Phenanthren | μg/l | 0,012 | | | | | 0,01 |
| em | Anthracen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| dies | Fluoranthen | μg/l | <0,010 (+) | | | | | 0,01 |

Seite 2 von 5

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14047-01-00

lac MRA ((DAk

AG Hildesheim HRB 200557 Ust./VAT-ID-Nr: DE 198 696 523 Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Jens Radicke Dr. Stephanie Nagorny



BM/BG-0

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

> **Datum** 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion

Auftrag 2281905 BV: Wohnbaufläche Ehrhorn 895383 Mineralisch/Anorganisches Material Analysennr.

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

| | | | | BM/BG-0 | Lehm, | BM/BG-0 | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | Einheit | Ergebnis | Sand | Schluff | Ton | BM/BG-0* | BestGr. |
| | Pyren | μg/l | <0,010 (+) | | | | | 0,01 |
| et. | Benzo(a)anthracen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| ichn | Chrysen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| gekennzeichnet | Benzo(b)fluoranthen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| eker | Benzo(k)fluoranthen | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| * g " g | Benzo(a)pyren | μg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| *_ | Dibenzo(ah)anthracen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| dem Symbol " | Benzo(ghi)perylen | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| n S) | Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | <0,0030 (NWG) | | | | | 0,01 |
| t der | PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV | µg/l | <0,050 #5) | | | | 0,2 | 0,05 |
| sind mit | PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021 | μg/l | <0,050 x) | | | | 0,2 | 0,05 |
| Verfahren s | Naphthalin/MethylnaphSumme gem. ErsatzbaustoffV | μg/l | <0,050 #5) | | | | 2 | 0,05 |
| • Verfa | Naphthalin/MethylnaphSumme gem. BBodSchV 2021 | μg/l | <0,050 x) | | | | 2 | 0,05 |
| tierte | PCB (28) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| redii | PCB (52) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| akk | PCB (101) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| icht | PCB (118) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| Ausschließlich nicht akkreditierte | PCB (138) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| ieß | PCB (153) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| schl | PCB (180) | µg/l | <0,00030 (NWG) | | | | | 0,001 |
| | PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV | µg/l | <0,0030 #5) | | | | 0,01 | 0,003 |
| itiert. | PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 | μg/l | <0,0030 x) | | | | 0,01 | 0,003 |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. #5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Labor GmbH Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden

DIN 19539: 2016-12

Seite 3 von 5 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

gemäß

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

gekennzeichnet

Symbol

mit dem

Verfahren sind

nicht

Ausschließlich

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

Prüfberichtsversion 2

Auftrag 2281905 BV: Wohnbaufläche Ehrhorn Analysennr. 895383 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 12846: 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 27888: 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 38404-4: 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Für die Messung nach DIN 38407-2 : 1993-02 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-37: 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Für die Eluaterstellung wurden 250 g Trockenmasse +/- 12,5 g mit 500 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24 h eluiert. Die Fest-/Flüssigphasentrennung erfolgte für mobilisierbare anorganische Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für mobilisierbare organische Stoffe gemäß Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prüfungen: 05.06.2023 Ende der Prüfungen: 14.06.2023

M. Goldner

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Melina Göllner, Tel. 0431/22138-582





Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

Datum 16.06.2023 Kundennr. 20131225

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion 2

Auftrag 2281905 BV: Wohnbaufläche Ehrhorn Analysennr. 895383 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP "Schmelzwassersand"

Methodenliste

Feststoff

Berechnung: Fraktion > 32 mm Wassergehalt

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter *): PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg) **DIN EN 13657 : 2003-01 :** Königswasseraufschluß

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.) : Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A : Trockensubstanz

DIN EN 16171: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)*): PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A): Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren

Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 19529 : 2015-12 : Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm Eluat (DIN 19529) **DIN 19539: 2016-12** (DIN 19539) Kohlenstoff, org., freisetzbar 400°C (TOC400)

DIN 19747: 2009-07: Masse Laborprobe Fraktion < 32 mm Fraktion < 2 mm (Wägung) Fraktion > 2 mm Analyse in der Fraktion < 2 mm

DIN 38414-17: 2017-01: EOX

<u>Eluat</u>

Symbol

mit dem

sind

Verfahren

akkreditierte

nicht

Ausschließlich

2018

ISO/IEC

Ш

N

gemäß

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021

Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ErsatzbaustoffV Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. BBodSchV 2021

PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 : Sulfat (SO4) **DIN EN ISO 10523 : 2012-04 :** pH-Wert **DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :** Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Thallium (Tl) Zink (Zn)

DIN EN ISO 7027 : 2000-04 : Trübung nach GF-Filtration **DIN EN 27888 : 1993-11 :** elektrische Leitfähigkeit

DIN 38404-4 : 1976-12 : Temperatur Eluat

DIN 38407-2: 1993-02: PCB (28)

DIN 38407-37: 2013-11: PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN 38407-39: 2011-09: 1-Methylnaphthalin 2-Methylnaphthalin Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen

Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors



Probenahmeprotokoll

A. Allgemeine Angaben

Anschriften

| 1 Veranlasser / Auftraggeber: | Betreiber / Betrieb: |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| HRP Ingenieure GmbH | Wie vor |
| 2 Landkreis / Ort / Straße: | Objekt / Lage: |
| 30880 Lantzen, | Schneredige, OTEhrhorn, |
| Albert - Schweitzer- Strape 1 | Poststraße |
| | 20 Vor-On-Untersychology |
| 3 Grund der Probenahme: Entsorgung von Erdan | shuk |
| 4 Probenahmetag / Uhrzeit: 31.05.2023 | 1, 500 1632 |
| 5 Probenehmer / Dienststelle / Firma: | ller, Handreametrasson 100 Beiro für Rodeprufung Gunb |
| 6 Anwesende Personen: | |
| 7 Herkunft des Abfalls (Anschrift): Sande | de Saale-Waltzeit |
| 8 Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: | ine |
| 9 Untersuchungsstelle: AGRO-LAB | in Kiel |
| B. Vor-Ort-Gegebenheiten 10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Sa- | de ilberwiegend schwach Kiesig bis kiesig |
| | |
| 11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung: | 4 Sestimmt |
| 12 Lagerungsdauer: un & 4 mant | |
| 13 Einflüsse auf das Abfallmaterial (z.B. Witterun | ng, Niederschläge): Ja lest frei |

| 14 Probenahmegerät und -material: Roumbernsonde (Stabl) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 Probenahmeverfahren: Ramm hern sondierung |
| 16 Anzahl der Einzelproben: 12 Mischproben: Sammelproben: |
| Sonderproben (Beschreibung): |
| 17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4 Stelk Feuerwehr / 8 Stell Wohnbauflache |
| 18 Probenvorbereitungsschritte: Durchmischen |
| 19 Probentransport und -lagerung: OHL |
| Kühlung (evtl. Kühltemperatur): |
| |
| 20 Vor-Ort-Untersuchung: |
| 21 Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: |
| 22 Topographische Karte als Anhang? ja nein Hochwert: Rechtswert: 23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u.s.w.): |
| S A wesenda Personent |
| siehe Lageplan & Profile im Bodengutachten |
| S.V. mutete Schaderolle / Gelährdungen; V.S.W. |
| 30 - 34-0937 sales 200 (48 1-178) |
| L. Vor-Greditenheiten |
| 24 Ort: Schneverchise / Ehrhern Unterschrift(en): Probenehmer: 31.05.23 Anwesende / Zeugen: |
| |